

# win7 虚拟串口驱动的安装方法

## 方法一

1、将文件夹“HDSC（解压该压缩包获得：）拷贝到系统盘的如下目录：C:\Program Files (x86)。

2、将 L07X 的 USB 线与电脑连接→打开任务管理器→可以看到如图 1 所示的列表。图 1 中红色方框所圈的地方就是未安装驱动的虚拟串口项。




图 1

3、双击图 1 的红色方框项→弹出图 2 的界面→点击“更新驱动程序”按钮→弹出图 3 的界面，在图 3 指定好 HDSC 所在目录，如图 3 的红色方框。




图 2



图 3

4、点击图 3 的“下一步”按钮，在弹出来的图 4 界面点击红色方框所圈的按钮。




图 4

5、进入安装过程，如图 5 所示。




图 5

6、驱动完成安装以后，将提示安装成功，如图 6 所示。



图 6

7、驱动完成安装后，在任务管理器中原来前面标有黄色感叹号的“HDSC”将消失，在“端口”项中将出现一个新的刚刚所安装驱动的虚拟串口。如图 7 所示，到此整个驱动的安装即完成。




图 7

## 方法二

直接打开文件夹 HDSC, 点击安装对于的可执行文件: 对于 64 位机器, 安装 dpinst\_amd64.exe, 对于 32 位机器, 直接点击安装 dpinst\_x86.exe。

## 方法三

1、将 L07X 的 USB 线与电脑连接→打开任务管理器→可以看到如图 1 所示的列表。图 1 中红色方框所圈的地方就是未安装驱动的虚拟串口项。




图 1

3、双击图 1 的红色方框项→弹出图 2 的界面→点击“更新驱动程序”按钮→弹出图 3 界面红色边框所圈的按钮→点击图 4 红色边框所圈按钮。




图 2




图 3



图 4

4、按照图 5 所指示点击下一步，弹出图 6



图 5

5、点击图 6 的“从磁盘装”按钮弹出图 7，选择.inf 文件所在目录中的.inf 文件。




图 6




图 7




图 8




图 9

6、按照图 10 点击红色边框所圈按钮即进入安装过程，如图 11 所示，安装完成后的界面如图 12 所示。




图 10



图 11



图 12

7、驱动成功安装完成后，设备管理器将显示 L07X 的虚拟串口列表，如图 13 所示。




图 13